
# ESTUDIO GEOTÉCNICO ATTERBERG SRL

CONSULTORES EN MECÁNICA DE SUELOS ESTUDIO DE FUNDACIONES - ESTUDIOS VIALES - HORMIGONES

OFICINAS Y LABORATORIOS: Calle 16 N° 651 - La Plata- Tel/Fax: (0221) 483 7249



# **ESTUDIO DE SUELOS**

**OBRA**: CONDUCTO

**<u>UBICACIÓN</u>**: Punta Lara, Ensenada, Provincia de Buenos Aires.-

**RECURRENTE: CONCRET NOR S.A..-**



**OBRA**: CONDUCTO

**<u>UBICACIÓN</u>**: Punta Lara, Ensenada, Provincia de Buenos Aires.-

**RECURRENTE: CONCRET NOR S.A..-**

#### 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Mediante la ejecución de un (1) sondeo de cinco metros (5,00 m) de profundidad y un (1) sondeo de diez metros (10,00 m) de profundidad a partir de la superficie actual, se reconoció el perfil estratigráfico del terreno destinado a la construcción de la obra de referencia, sito en la Punta Lara, Ensenada, Provincia de Buenos Aires.

Dicho objetivo fue cumplido por medio de las siguientes determinaciones:

#### 1.1. En el terreno

- 1.1.1. Ensayo Normal de Penetración: valoración cuantitativa de la compacidad relativa de los diferentes estratos atravesados, mediante la determinación del número de golpes N necesario para una hinca de 30 cm del sacamuestras normalizado de Terzaghi, en un suelo no alterado por el avance de la perforación, con una energía de impacto de 49 kgm. (ASTM D 1586).
- 1.1.2. Recuperación de muestras representativas de suelo: su identificación y acondicionamiento en recipientes herméticos, para conservar inalterables sus condiciones naturales de estructura y humedad.
- 1.1.3. Delimitación de la secuencia y espesor de los diferentes estratos por reconocimiento tacto visual de los suelos extraídos.
- 1.1.4. Determinación de la posición del nivel freático.



#### 1.2. En el laboratorio

- 1.2.1. Contenido natural de humedad, referido a peso de suelo secado en estufa a 110°C. (ASTM D 2216).
- 1.2.2. Límites de Atterberg: líquido y plástico; por diferencia: índice de plasticidad, representado por la zona rayada en los gráficos de perfiles. (ASTM D 423, D 424, D 2217).
- 1.2.3. Determinación de la fracción menor de 74 μ (limo + arcilla) por lavado sobre el tamiz standard N° 200. (ASTM D 1140)
- 1.2.4. Clasificación de los suelos, por textura y plasticidad, conforme al Sistema Unificado de A. Casagrande. (ASTM D 2487).
- 1.2.5. Observación macroscópica de las muestras: color, textura, concreciones calcáreas, materia orgánica, óxidos, etc.
- 1.2.6. Compresión triaxial por etapas múltiples: medición de los parámetros de corte del suelo: frotamiento interno (φu) y cohesión (Cu), en condiciones de drenaje impedido.
- 1.2.7. Peso de la unidad de volumen en estado natural.

Los ensayos mencionados en 1.2.1. a 1.2.5. se efectuaron sobre la totalidad de las muestras extraídas. Los referidos en 1.2.6. y 1.2.7., únicamente sobre los especímenes obtenidos sin signos visibles de perturbación estructural.

Se adjuntan Croquis de Ubicación de los sondeos, y planillas en las que se expresa, gráfica y numéricamente, la totalidad de los resultados obtenidos.

#### 2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

#### 2.1. Estratigrafia del subsuelo

De la simple observación de los gráficos de sondeos, donde se condensa la totalidad de los ensayos de campo y laboratorio realizados, se deduce que el perfil investigado es homogéneo y parejo, ya sea por las características de textura y plasticidad de los sedimentos que lo forman, como por su densificación relativa medida a través de los ensayos penetrométricos.

Desde el punto de vista de la mecánica de suelos y tomando como plano de cota cero la boca de las perforaciones realizadas se infiere que la pila estratigráfica está formada hasta -3,50 m por la intercalación de mantos arcillosos y limo arcillosos de elevada plasticidad pertenecientes a los subgrupos CH y MH del sistema de clasificación unificado de suelos ideado por Arturo Casagrande, y suelos de baja y nula plasticidad areno arcillo limosos, areno limosos y arcillo areno limosos (SC, SC-SM, SM y SM-SC).

Son sedimentos de coloración castaño oscura y parda con matices grisáceos.

Subyacen hasta el límite investigado suelos arcillosos y limo arcillosos altamente plásticos (CH, MH y ML).



#### 2.2. Ensayos Penetrométricos

De acuerdo a los menores números de golpes (N) obtenidos en los ensayos normales de penetración (SPT), e interpretados por medio de la escala de valoración cualitativa de Terzaghi, los sedimentos descriptos pueden tratarse como:

#### 2.2.1. Zona de Influencia Sondeo Nº 1

- Hasta 1,50 m: *blandos*
- Entre 1,50 m y –2,00 m: *sueltos*
- Entre -2,00 m y -3,50 m: muy sueltos
- Entre –3,50 m y –6,50 m: *muy blandos*
- Entre –6,50 m y –7,50 m: *compactos*
- Entre -7,50 m y -8,50 m: *muy compactos*
- Entre –8,50 m y –10,00 m: *duros*

#### 2.2.2. Zona de Influencia Sondeo Nº 2

- Hasta 1,50 m: *medianamente compactos*
- Entre -1,50 m y -3,50 m: blandos
- Entre -3,50 m y -5,00 m: muy blandos

## 2.3. Capa freática

El nivel del agua libre fue ubicado a las profundidades que se indican a continuación, medidas a partir de la boca de las perforaciones, en la época de ejecutadas las mismas (julio 2011).

| SONDEO Nº | PROFUNDIDAD<br>(m) |  |  |
|-----------|--------------------|--|--|
| 1         | 1,90               |  |  |
| 2         | 2,00               |  |  |



#### 3. CONCLUSIONES

#### 3.1. Sistemas de Fundación

Por todo lo precedentemente expuesto, y teniendo en cuenta las características de la obra proyectada, se recomienda adoptar para el apoyo del conducto las siguientes tensiones de contacto.

| Zona de Influencia<br>Sondeo Nº 1 | Profundidad (m) | Tensión Admisible (kg/cm²) |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1                                 | 7,00            | 1,85                       |
| 2                                 | 2,00            | 0,25                       |

#### 3.2.Diagrama de Empujes:


Para el dimensionado de las estructuras de contención de las excavaciones, se recomienda adoptar el siguiente diagrama de empujes.

$$\gamma = 1,810 \text{ t/m}^{3}$$

$$K_{A} = 1 - \frac{4 \cdot m \cdot c}{\gamma \cdot H}$$

$$m = 0,7$$

$$c = 0,7 \text{ t/m}^{2}$$




La Plata, 25 de julio de 2011.-

\*8139-gdf\*




# ~ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LAS PERFORACIONES ~



ESTUDIO GEOTÉCNICO ATTERBERG SRL


8139



|            |  |      | OBRA<br>UBICACION PUN   |                                  | DUCTO<br>ARA, ENSENADA                             | EMPRESA CONCRETNOR FECHA JULIO 2011 PERFO | ORACION 2   |
|------------|--|------|---|----------------------------------|--|---|-------------|
| MUESTRA N* | PROFUNDIDAD                                  | COTA | DESCRIPCION   | CLASIFICACION                    | RESISTENCIA<br>A LA<br>PENETRACION<br>N* de golpes | HUMEDAD NATURAL                           | NAPA NAPA   |
|            |  |      |   |                                  | 0 10 20 30 40                                      | 10 20 30 40 50 60 70 80 90                |             |
|            | 0.00<br>1.00<br>2.00<br>3.00<br>4.00<br>5.00 |      | Limo arcilloso Castaño claro con piedras  Arcilloso Pardo  Areno limoso Castaño con arena y conchilla | MH<br>CH<br>CL<br>CL<br>SM<br>CH |  |   |             |
|            | ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG                 |      |   |                                  |  | TECNICO ATTERBERG ESTU                    | JDIO Nº8139 |

Obra: Planta de tratamiento Fecha: 27/08/2010 POL Hnos. S.A. Cota b.p.: No det. Ubicacion: Av. Bosinga s/n - Ensenada - Buenos Aires Cota 00: Boca de pozo Estudio de Ingeniería Civil Comitente: Eleprint s.a. Laboratorio de Suelos Propiedades Físicas Descripción Resistencia LASIFICACI  $C_{u^{|}}$ C: Castaño R: Rojizo E S T : Humedad Natural : % Pasa Tamiz 40 a la  $\varnothing_{\mathrm{u}}$ A: Amarillo CI: Claro ⊕ : % Pasa Tamiz 10 : Límite Líquido G: Gris O: Obscuro Penetración Grados T/m² Kg/dm³ : Límite Plástico : % Pasa Tamiz 4 B: Blanco V: Verdoso A S imes : % Pasa Tamiz 200 imes : % Pasa Tamiz 3/8" N: Negro P: Plomizo Nº de golpes 10 20 30 10 20 30 40 50 60 70 80 90 c.gr. CH1 Arcilloso gr.o. CH2 0.6 2  $\sqrt{}$ 3 CH3 2 gr. Limoso 4 con arena fina Щ c.gr. ML 2 Limo Arcilloso 5 MH2 <1 con vestigios de 6 MH1 <1 conchillas 7 МНЗ П 8 6 MH1 gr. 9 MH2 9 gr.az. con nódulos 10 y óxidos ML3 15 c.a.gr. Limoso 10.2 1.88 11 ML3 15 con nódulos 10 ML2 18 1.91 18 4.8 13 c.r.vt. ML3 19 ML2 con nódulos, 24 óxidos y 13 ML2 26 algo de 16 ML2 4 27 arena fina 17 c.r. ML2 \* 24

Obra: Planta de tratamiento Fecha: 27/08/2010 POL Hnos. S.A. Cota b.p.: No det. Ubicacion: Av. Bosinga s/n - Ensenada - Buenos Aires Cota 00: Boca de pozo Estudio de Ingeniería Civil Comitente: Eleprint s.a. Laboratorio de Suelos Propiedades Físicas Descripción Resistencia LASIFICACI  $^{\rm C}$   $^{\rm u}$ C: Castaño R: Rojizo E S T : Humedad Natural : % Pasa Tamiz 40 a la  $\varnothing_{\mathsf{u}}$ A: Amarillo CI: Claro ⊕ : % Pasa Tamiz 10 : Límite Líquido G: Gris - O: Obscuro Penetración Kg/dm³ Grados T/m² : Límite Plástico : % Pasa Tamiz 4 V: Verdoso B: Blanco A S imes : % Pasa Tamiz 200 imes : % Pasa Tamiz 3/8" P: Plomizo N: Negro Nº de golpes 10 20 30 40 10 20 30 40 50 60 70 80 90 a.v. ML2  $\begin{bmatrix} 0\\0.2 \end{bmatrix}$ Relleno Arcillo Limoso Arcilloso gr.o. CH2 0.6 2 3 CH3 3 gr. Limoso 4 con arena fina c.gr. ML 5 Limo Arcilloso 5 MH2 <1 con vestigios de МНЗ conchillas П MH2 gr. 8 MH2 9 gr.az. 9 ML3 15 con nódulos 10 MH1 18 y óxidos 11 ML3 21 c.a.gr. Limoso 1.84 16 7.5 12 con nódulos ML2 22 c.r.vt. ML2 con nódulos, 25 óxidos y 13 ML2 algo de \* 29 arena fina 15 ML2 \* l 28 c.r.





### GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

#### Hoja Adicional de Firmas Informe gráfico

| Número:                   |      |  |  |
|---------------------------|------|--|--|
|                           |      |  |  |
|                           |      |  |  |
|                           |      |  |  |
| Referencia: Estudio de su | elos |  |  |

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.